LKMニュース215　平板舗装のＳＢＦシステム（強化板工法）への信頼性の高さを感じる。

詳しくは、pavton.jpのtopicへ　NO.215　2011.4　株式会社津田ペイブトンテクニック

日本一の温泉旅館、加賀屋がある和倉温泉に出向く機会があったので、すぐ近くの七尾市合同庁舎脇の車路兼駐車場の平板舗装を見物した。６年余り前の平成１７年３月に完成したＳＢＦシステム（太平洋プレコン工業）による平板舗装のその後の状況（平坦性や目地ラインや平板の割れなど）を見たかったからである。結果は、以下の写真に示す通りで、能登半島地震や大雪による除雪にも十分に耐え、舗装は、どこから見てもびくともしていなかった。乾式の平板舗装工法であるＳＢＦシステムに関する信頼性の高さを感じた。



６年を経過した平板舗装
七尾市合同庁舎アプローチ兼駐車場
舗装工法：ＳＢＦシステム（太平洋プレコン工業）
写真提供　ＰＡＶＴＯＮ